

## В ПРОСТЫ КОНТРОЛЬНОМ РАБОТЕ

### ТЕОРИЯ СПЛАВОВ

1. В чём сущность металлического, ионного и коалентного типов связи?
2. Какими характерными свойствами металлов и чем они определяются?
3. Приведите основные типы кристаллических решёток металлов. Что такое параметр и координационное число кристаллической решётки?
4. Опишите реальное строение металлических кристаллов.
5. Дайте определение лавлида, кристаллита и зерна.
6. Что такое анизотропия свойств кристаллов и её применение в технике?
7. Изложите сущность процесса кристаллизации. Энергетические условия и механизм процесса кристаллизации. Что такое критический размер зародыша?
8. Что такое аллотропия?
9. В чём сущность модификации?
10. Что называется металлическим сплавом? Основные структуры на основе сплавов, механические свойства, твёрдые растворы и химические соединения.
11. Что называется диаграммой состояния сплавов и каково её теоретическое и практическое значение?
12. Что называется фазой, компонентом, системой и числом степеней свободы?
13. Приведите уравнения правила фаз и объясните физическую смысл числа степеней свободы.
14. Изложите порядок построения диаграммы состояния сплавов (термический метод). Что называется критической точкой (температура)?
15. Приведите диаграмму состояния системы сплавов, образуемых изжаждением смеси.
16. Приведите диаграмму состояния системы сплавов, образующих неограниченные твердые растворы.
17. Как изменяется прочность стали в зависимости от плотности дислокаций?
18. Приведите графики изменения свойств сплавов в зависимости от типа диаграммы состояния (по Н.С.Курнакову).
19. Что такое упругая и пластиическая деформация металлов? Наклеп металлов.
20. Как изменяются характеристики механических сплавов стали при ее холодной обработке в зависимости от степени пластической деформации? Примеры истощения наклона в технике.
21. Что такое рекристаллизация? В чём различие между холодной и горячей пластическими деформациями?
- ЖЕЛЕЗОГТЕРМОДИНАМИКА СПЛАВОВ
22. Вычерпите диаграмму состояния железо-цементит. Укажите на каждом участке диаграммы состояния структуры и соединяющие в зонках фазы; начертите криевые охлаждения двух сплавов с заданным содержанием углерода (таб.2) и на наклонных и горизонтальных (середина площадки) участках криевой охлаждения указавте существующие фазы; опишите превращения, происходящие в сплаве при медленном охлаждении из жидкого состояния до комнатной температуры.
23. Что называется сталью и чугуном?
24. Дайте определение фазам системы сплавов железо-цементит
25. Дайте определения следующим структурным составляющим ферриту, аустениту, перлиту, ледебуриту и цементиту.
26. Какими характеристиками механических свойств перлита, ледебурита и цементита?
27. Объясните, при каких условиях в железоуглеродистых сплавах выделяется первичный, вторичный и третичный цементит.
28. Что такое антиктика и антиксоид, при каких условиях они образуются (по диаграмме железо-цементит)
29. Как классифицируются и маркируются по ГОСТ углеродистые стали обычного качества и качественные.
30. Как влияют углерод, марганец, хромий, сера и фосфор на